

高安屯垃圾焚烧有限公司环保应急演练记录

单位名称：高安屯垃圾焚烧有限公司汽机专业

预案名称及编号	演习名称：油罐人孔门泄漏 No: 20210204		
演练日期	2021年02月04日	演练用时	40分钟
演练地点	油罐区	演练类型	现场处置
组织单位	北京高安屯垃圾焚烧有限公司汽机专业		
参与单位	北京高安屯垃圾焚烧有限公司运行四值		
演练目的	1、能够根据柴油泄漏位置及时判断； 2、防柴油污染现场环境； 3、危废物品处理；		
参演人数	4人	主要参演人员	王明、郑福宁、姜晰宝 工晶
演习过程（内容）记录： 一、事故前运方： 燃油罐运行，油罐油位 3200mm，燃油泵均停运。天气 4 级东风。 二、事故现象： 1、16:30 监盘人员发现油罐油位由 3200mm 开始出现缓慢下降趋势。 2、16:35 就地为油罐人孔门处漏油。 3、17:00 经过检修人员处理后漏油点消失。 三、演习过程： 1、16:30 监盘人员发现油罐油位由 3200mm 开始出现缓慢下降趋势，随即汇报值长，并安排值班人员就地查看。 2、16:35 就地人员反馈油罐人孔门处底部出现漏油情况。 3、16:35 值长安排控制室值班人员赶往油罐区增援，并通知检修人员到场进行抢修。同时汇报公司领导，并联系油罐车做好油罐倒油工作。			

- 4、16:36 就地值班员用油桶在油罐人孔处接泄漏柴油。
- 5、16:39 增援人员赶到，检修人员开始对油罐人孔门处增加引流管，并加装紧固带，值长组织人员利用沙土对周围地面积油进行清理，避免造成废油流入排水沟造成环境污染。
- 6、17:00 油罐人孔门紧固带加装完毕，现场漏油情况消失。
- 7、17:05 现场废油收集完毕，带油沙土已装车，地面油渍全部清理干净，对现场进行验收并检测合格，同时将废油和废沙土作为危废进行处理。
- 8、17:10 演练结束，集合队伍进行总结评价。

演练总结与效果评估：

本次演练到达预期效果，人员能第一时间发现故障点并及时采取措施，避免污染源进一步扩大。同时能够根据环保要求正确有效的处理现场危废物品，减小环境污染。

指挥签字：郑金成

发现问题：

- 1、个别人员进入油罐区未触摸静电消除装置。
- 2、增援人员到现场后未及时准备灭火器，未做好消防准备。
- 3、值长到场后现场人员未对值长详细说明具体情况。

指挥签字：郑金成



改进措施：

- 1、所有人员进入油罐区严格执行管理规定。
- 2、对于易燃物品进行应急处理时要同时做好消防安全工作。
- 3、后续领导到场后现场人员需对现场问题进行详细说明，并进行指挥权交接。

指挥签字：郑金成

记录人	郑金成	记录时间	2021年02月04日
-----	-----	------	-------------

现场演练图片





高安屯垃圾焚烧有限公司环保应急演练参演人员签字表

单位名称：高安屯垃圾焚烧有限公司汽机专业

预案名称	演习名称：油罐人孔门泄漏	No: 20210204	
参加演练人员签字			
组织人员	模拟演练人员(包括录影、照像人员)	评价人员	观摩人员
郑金成	王明 郑路宁 王丽 李琳佳	郑金成	
合计		5 人	